

二つ森の里 通信



今回は木造建物の解体工事を紹介します。現場は市街地で隣地住宅との間が狭く、また現場に面している道路は車両や歩行者の通行が多く作業に苦労しました。解体工事は既設建物の半分を解体し、母屋は残す作業で既設との切断作業や養生等を行い、作業を進めました。工事中は近隣の方や一般車両、歩行者の安全を十分に配慮して作業を行い無事完了しました。引続き新築工事を行いますので次回紹介をしたいと思います。

既設建物



既設建物



解体中



解体中



解体工事完了



解体工事完了

